



- Ligue a bateria ao aparelho, sendo Vermelho = Positivo e Preto = Negativo
Atenção: a polaridade invertida danifica o aparelho
- Ligue a saída escolhida (Saída CA 1 ou Saída CA 2) à instalação que o inversor irá alimentar e isole os fios da saída não utilizada;
- Ligue a alimentação 110 Vca nos fios "Entrada CA 110 V", sendo Branco = Neutro e Preto = Fase
- Aperte durante alguns segundos o botão INVERT do aparelho e solte. A saída deverá ser alimentada após alguns segundos;
- Ligue a alimentação. A saída passará ser alimentada pela rede após cerca de 8 segundos e a bateria irá receber carga (LED CHARGE, que estava piscando, acende);
- Se não desejar que a bateria receba carga, pressione o botão CHARGE durante alguns segundos;